

五原县安全生产委员会办公室文件



五安委办发〔2023〕49号

关于全县“全覆盖、零死角、无盲区”安全隐患大排查、大整治工作开展情况的通报

县安委会各成员单位：

为牢固树立“人民至上、生命至上”理念，全面排查各类安全隐患，强化防范措施，狠抓工作落实，坚决堵塞漏洞，确保全县安全生产形势稳定，全面实现安全生产“零事故”目标。5月25日县安委会下发了《全县“全覆盖、零死角、无盲区”安全隐患大排查、大整治工作方案》，明确从5月25日开始，分“全面建立监管对象清单（5月26日至5月30日）、全面排查问题隐患（5月31日至6月9日）、出具整改情况报告（6月10日至6月19日）、开展整体验收检查（6月20日至6月25日）”4个阶段，开展为期1个月的安全隐患大排查、大整治。

5月30日，全县28个行业主管部门、乡镇办事处已将监管的902家企业清单上报至县安委办。5月31日起，进入到全面

排查问题隐患阶段，截止 6 月 6 日，已共计检查企业 518 家，发现问题隐患 885 条，正在进行整改中。但是根据上报的数据台账发现，部分乡镇、部门督查检查不细、不深、不实，一是未按照方案中规定的《安全生产检查事项清单》进行检查，比如民政局、文旅广局。二是检查过程中隐患排查“0”隐患，比如，塔尔湖镇检查监管企业 10 家，排查出隐患仅 2 条；复兴镇检查监管企业 7 家，排查出隐患仅 2 条，其他乡镇也不程度存在类似问题。三是监管企业仍未全面进行排查且进度慢，比如，工信局监管企业 86 家，仅检查 14 家；交通运输局监管企业 66 家，仅检查 30 家。四是个别部门数据报送不及时，比如，生态环境分局。

同时，5 月 30 日起，应急管理局、工信局、工业园区、农科局等安委会成员单位组成联合检查组，利用 4 天的时间，分 3 组抽查了沃丰生物科技有限公司、青青草原饲料加工厂、领头羊食品有限公司、郡达挂车有限公司、金麦提升有限公司等 22 家企业，共计发现问题 118 条。其中突出问题有：刘三活禽屠宰场无培训计划，无应急演练计划，未按国家要求编制应急预案；沃丰生物科技有限公司车间库房电线敷设不符合安全规范，机器设备电线设备未设防护；青青草原部分火灾探测器防尘罩未摘除，消防水泵系统管道冻裂未修复；齐乐源食品有限公司生产车间内有烟头；郡达挂车有限公司特种作业操作证（电焊）到期未复训，1 个二氧化碳气瓶未设置防倾倒装置。暴露出部分企业主要负责人及安全管理人员不明责、不知责、不履责，双重预防机制不落

实，安全设施配备不到位，应急预案不实用，培训演练不规范等短板和不足。

各乡镇（办事处）、各部门要提高政治站位，强化思想认识，举一反三，坚持“交叉推进、动态清零”，要做好以下几方面工作：

一是压紧压实各方责任。严格落实领导责任和属地责任，主要领导对安全生产工作亲自研究部署，对问题隐患亲自推动整改。强化部门监管责任，按照“管行业必须管安全，管业务必须管安全、管生产经营必须管安全”的要求，将责任落实到具体岗位、具体人员身上。严格落实企业主体责任，企业是安全生产责任主体，也是事故防范主体，要做到安全投入到位、安全培训到位、基础管理到位、应急救援到位。

二是加快问题隐患排查。要按照“三管三必须”和属地管理要求，认真对照监管对象清单和《安全生产检查事项清单》，紧盯重点行业领域和关键环节，认真细致开展摸底排查，找准查深隐患，建立好问题台账，明确整改时限、具体督办人，一盯到底、销号式管理。

三是开展联合督查检查。行业主管部门、安全监管部门、业务指导部门要强化部门协同配合，加大开展联合督查检查力度，切实形成监管合力，确保安全生产压力传到最底层。同时，突出督查实效，着力解决督查检查表面问题，要到最关键部位、关键环节去发现问题，做到无死角、无遗漏。

四是全面做好隐患整改。按照“谁检查、谁签字、谁负责、谁验收”的原则，坚持严格检查和从严整治同步推进，不搞一阵风、走过场，紧盯各类风险隐患排查整治，梳理分类、跟踪整改、形成闭环，决不留下漏洞，确保所有问题及时整改到位，所有隐患动态清零。

五是做好执纪监督检查。应急管理部门要联合纪委监委和司法机关，对存在安全检查走形式走过场、监管执法“宽松软虚”、对风险隐患视而不见、见而不查、查而不改的，发现一起，通报一起；对重大隐患督办治理不力、导致发生较大及以上生产安全事故或造成严重危害后果的，发现一起，查处一起。

- 附件：1. “五原县“全覆盖、零死角、无盲区”安全隐患大排查大整治工作隐患整改进度表（5月30日-6月6日）
2. “五原县“全覆盖、零死角、无盲区”安全隐患大排查大整治工作隐患整改县安委办带队检查进度表（5月30日—6月6日）

五原县安全生产委员会办公室

2023年6月7日



附件1

五原县“全覆盖、零死角、无盲区”安全隐患大整治工作隐患整改进度表（5.30—6.6）

填报日期：2023年6月6日

序号	监管部门	监管企业（家）	已检查（家）	已复查（家）	排查（条）	已整改（条）	备注
1	应急管理局	84	61		291		
2	工信局	86	14		36		
3	工业园区	125	107		126		
4	发改委	18	9		37		
5	住建局	22	8		21		
6	农科局	30	11		37		
7	卫健委	26	26		31		
8	交通局	66	30		30		
9	文旅广局	17	11		35		
10	市场监管局	184	22		32		其中161家为非重点
11	教育局	45	45		78		
12	生态环境局	18	9		18		
13	自然资源局	1	1		0		
14	民政局	6	3		7		

序号	监管部门	监管企业（家）	已检查（家）	已复查（家）	排查（条）	已整改（条）	备注
15	民宗局	30	23		3		
16	供销社	9	9		9		
17	消防部门		22		38		
18	隆兴昌镇	37	21		9		
19	塔尔湖镇	10	10		2		
20	套海镇	14	10		5		
21	新公中镇	13	12		7		
22	胜丰镇	7	7		9		
23	天吉泰镇	17	14		8		
24	银定图镇	8	4		4		
25	复兴镇	7	7		2		
26	和胜乡	6	6		4		
27	丰裕办事处	6	6		3		
28	荣丰办事处	10	10		3		
	总计	902	518		885		

附件2

五原县“全覆盖、零死角、无盲区”安全隐患大排查大整治工作隐患整改
县安委办带队检查进度表 (5.30—6.6)

序号		行业主管部门	企业名称	企业负责人	具体安全隐患问题	具体承办人	整改时限	备注
1		农科局	内蒙古正大有限公司五原分公司	赵瑞	1项：库房消防栓盖板松动脱落	李祥	2023.6.10	
2		农科局	五原县蒙牧农牧科技有限公司	郭鑫	6项：原料车间粉尘过大，存在爆燃风险；中控室配电线路箱无绝缘胶板，未做跨接；配电室无挡鼠板，地面无绝缘胶板；玉米输送机、码垛机无链条盒；三楼、四楼地面与墙体间距大于20公分；一楼电机无防护罩。	李祥	2023.6.10	
3		农科局	青青草原牧业有限公司五原饲料厂	王朝军	13项：防火巡查记录与实际情况不符；部分火灾探测器防尘罩为摘除；控制室值班人员擅自离开岗位，无证上岗；预作用系统故障；消防水泵系统管道冻裂未修复；叉车操作人员未取得特种车辆驾驶证；部分人员所持特种作业证未填写聘用记录；5月10日安全生检修临时用电未开作业票；二号筒仓地沟挡板过低；缸料口未设置有限空间警示标示，刮板机缺少防护罩；需重新修订安全生责任制与安全管理理制度；应急救援预案到期未重新修订；厂区限速、限高标识制作与安装不规范。	李祥	2023.6.10	
4		农科局	内蒙古渔蒙家食品科技有限责任公司	詹强	8项：配电室缺少挡板，未配置二氧化碳灭火器；污水处理间大门未配置、未上锁，污水处理间内沟槽未设置防护；有限空间未建立台账、管理制度、作业票；人员培训台账不完善，隐患排查台账不完善；完全生产投入资料不完善；动火作业、临时用电作业、设备检修作业资料不完善；各项规章制度不健全（安全教育培训、安全生检查、演练、隐患排查）；各种岗位操作规程不完善，各岗位未设置风险公告栏及为先告知。	王强胜	2023.6.10	

填报日期：2023年6月6日

序号	行业主管部门	企业名称	企业负责人	具体安全隐患问题	具体订办人	整改时限	备注
5	农科局	五原县领头羊食品有限公司	张耀程	8项：未发现安全生产投入相关材料；培训内容不完善；培训无考试材料；培训材料无影像资料；受限空间作业无台账；临时用电无审批制度、未建立台账；设备检修维修作业无管理制度、无作业台账；危险品装卸作业无相关材料；化粪池配电箱下部无挡板，整体欠缺警告标示；配电车间挡板板为木制挡板。 无设备检修维修作业审批制度、无作业票填写制度及台账。	王强胜	2023.6.10	
6	农科局	润海源实业有限公司	李才	9项：全员安全责任制不完善；各项规章制度不完善；无教育培训计划；无安全生产投入材料；无隐患排查台账，无风险平面图；应急预案重新编制；无应急演练计划；有限空间材料不足；外包作业资质不全（合同或协议）	王强胜	2023.6.10	
7	农科局	内蒙古鑫阳屠宰场有限责任公司	张美序	8项：无主要负责人和安全隐患培训合格证；无培训计划；无应急演练计划；未按GB/T29639-2020导则编制应急预案；各项制度不完善；安全投入材料不完善；安全风险等级管控和隐患排查工作机制不完善（未设置风险公告栏）；有限空间作业材料不完善。	王强胜	2023.6.10	
8	农科局	五原县刘三活畜禽屠宰有限公司	刘玉贵	6项：配电室防火门不符合要求，未安装防火门，缺少挡鼠板、绝缘胶板、应急照明，箱门未跨接，未配置二氧化碳灭火器；制冷车间人体静电释放仪不符合要求，应改为电子是人体静电释放仪；制冷车间液氨储罐围堰破损，发挥不了防流淌作用；污水处理车间通风不良，应增设抽流风机加强通风；有限空间未建立台账、管理制度，未对有限空间编号及绘制平面图；事故应急预案未按GB/T29639-2020导则编制，未指定应急演练开展有限空间事故应急演练；人员培训、隐患排查台账建立及记录不规范、不完善	李祥	2023.6.10	
9	农科局	益民肉类食品有限公司	李志祥				

序号	行业主管部门	企业名称	企业负责人	具体安全隐患问题	具体承办人	整改时限	备注
10	工业园区	内蒙古五原医药有限责任公司	王利新	1. 未取的主要负责人、安全管理人员合格证。 2. 安全生产责任制按照企业也实际全员修订、规章制度应按照《内蒙古自治区安全生产条例》十二条修订。 3. 年度教育培训计划学时不足，缺少考试卷。 4. 未制定年度安全生产费用提取计划，并建立台账。 5. 未制定风险分类分级管控措施和隐患排查双重预防机制。 6. 应按照GB/T29639-2020编制生产安全事故应急救援预案。 7. 配电箱门未跨接。 8. 消火栓被药箱遮挡。	郝炜	2023.6.10	
11	工信局	内蒙古郡达通挂车制造有限公司	李奎	1. 从业人员教育培训缺少考试。 2. 安全生产费用提取使用缺少佐证资料。 3. 刘鹏、陆小龙、李斌、陈飞、辛晨、李二军特种作业证（电焊）到期未复训，未取得有限证件不得上岗作业。 4. 一个二氧化碳气瓶未设置防倾倒装置。 5. 气泵皮带防护罩缺少。 6. 配电箱电线出口应设置防护。	蔺丹	2023.6.10	
12	工信局	五原县沃丰生物科技有限公司	肖彤	1. 车间、库房电线敷设不符合规范，机器设备电线未设防护。 2. 机器设备皮带传动、链条传送、齿轮传动无防护罩。 3. 车间、库房操作规程、责任制、警示标志缺少。 4. 传送设备应设置拉绳式急停装置。 5. 库房堆放未按照规范堆放。 6. 生产车间外挂竖梯未设置防护。 7. 叉车手续不全，未办特种作业操作证。 8. 配电箱未设置警示标志，柜门未设置跨接。 9. 发酵池墙体倾斜开裂。	李祥	2023.6.10	

序号	行业主管部门	企业名称	企业负责人	具体安全隐患问题	具体订办人	整改时限	备注
13	应急管理局	五原县金麦提升科技有限公司	李瑞勇	1. 年度培训计划缺少危险作业培训。 2. 风险管控清单、隐患排查制度、危险辨识、风险评价和管控管理制度，因整理成整套双重预防机制。 3. 个别气瓶未设置固定装置。 4. 部分行车吊钩缺少防脱钩装置。 5. 烤房缺少操作规程。 6. 临时输送带使用后未及时清理。 7. 消火栓被遮挡。 8. 电工作业完后未及时清理现场。	王利军	2023. 6. 10	
14	工信局	五原县润泽稀土有限责任公司	张统新	1. 主要负责人全员培训次数较少 2. 车间新叉车未下户（萃取车间）	吕延峻 蔺丹	2023. 6. 10	
15	工信局	内蒙古郡浩石材有限公司	薛富强	1. 各项资料不健全 2. 车间用电不规范	吕延峻 蔺丹	2023. 6. 10	
16	工信局	五原县银山硅业有限公司	辛东	1. 吊机上没有防脱钩 2. 传送带没有防护栏 3. 车间内灭火器未检 4. 安全责任制不健全 5. 车间用电不规范、氧气使用操作不规范	吕延峻 蔺丹	2023. 6. 10	
17	工信局	五原县瑞京摩尔城	王文达	1. 部分消防档案仍有缺失，同时缺少时间连续性 2. 管道井上下连通处仍未封堵	张东源	2023. 6. 10	
18	工信局	五原县京原商场	曾冰	1. 未提供消防安全档案 2. 消防栓没水	张东源	2023. 6. 10	
19	工信局	齐乐源食品有限公司	杨玉平	1. 煮制车间天车吊钩无防脱钩 2. 煮制车间卫生差 3. 垃圾桶里有烟头 4. 煮制车间无安全责任人标志	吕延峻 蔺丹	2023. 6. 10	
20	工信局	玉林食品	杜小慧	1. 生产车间灯损坏 2. 生产车间门口灭火器坏 3. 生产车间内粘鼠板未及时清理	吕延峻 蔺丹	2023. 6. 10	
21	工信局	九郡药业	马耀	1. 车间升降梯门口却安全警示标志 2. 消防栓附近堆放货物 3. 安全出口通道门锁闭	吕延峻 蔺丹	2023. 6. 10	
22	工信局	五原县五洲商城	王春霞	1. 未提供安全和消防各类制度、记录。 2. 灭火器超期未检 3. 未落实商场24小时值班制度 4. 负责人及安管员未提供相关从业证	张东源	2023. 6. 10	